


**für folgende Ausführungen:**

Wandtiefspülklosett

Standtiefspülklosett

Standtiefspülkombination



**Produkt****Artikel-Nr.****Material****kg**

WC-Sitz Softclosing

T639201

Duroplast

2,70

**Softclosing**








Neues Scharnier (Messing verchromt) passt nicht auf den alten Sitz.

Altes Scharnier (Edelstahl) nicht auf den neueren Sitz!

Das neue Scharnier ist größer (Ø), dadurch wurde der Sitz geändert.

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Liefermenge
1	Scharnier-Set kompl. ab 1. Sept. 2012	T2326BJ	2 Scharniere
1	Scharnier-Set kompl. bis 31. Aug. 2012	T4766BJ	2 Scharniere

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Liefermenge
9	Puffer-Set kompl.	J476800	siehe 10+11
10	Puffer-Deckel		2 Stück
11	Puffer-Sitzring		4 Stück



FEST ANZIEHEN

