


Bulletin 9882004110


Service Info


LuK Nr: 631 0312 09 – 310/310mm ZGW6 & 310mm TDCA 31 x 35 x 16

DEUTZ**

Info:	FLYWHEEL INFORMATION / SCHWUNGRADINFORMATION / INFORMATIONS SUR LE VOLANT-MOTEUR / INFORMACIÓN DEL VOLANTE / INFORMAZIONI VOLANO
GB	The location recess of 3mm depth and location diameter of 330 ± 0.1mm must be maintained when the flywheel is machined.
D	Die Einbautiefe von 3 mm und der Zentrierdurchmesser von 330 ± 0,1 mm müssen bei der Bearbeitung des Schwungrades beibehalten werden.
F	Veillez à ce que l'épaulement de montage de 3 mm de profondeur et le diamètre de l'épaulement de montage de 330 ± 0,1 mm soient conservés lorsque le volant-moteur est rectifié.
E	Debe mantenerse la distancia relativa con la zona de friccion a 3 mm de profundidad y el diámetro de friccion a 330 ± 0,1 mm cuando el volante esta mecanizado.
I	Mantenere la cavità della sede ad una profondità di 3 mm e il diametro a 330 ± 0,1 mm quando si rettifica il volano.
LuK Repset:	**631 0312 09** = 231 0037 10 [331 0115 10] + 331 0115 10

631 0312 09





**For model information please see LuK Catalogue • Die genaue Fahrzeugzuordnung entnehmen Sie bitte dem LuK-Katalog • Pour les informations le modèle veuillez consulter le catalogue LuK • Para obtener información sobre el modelo, rogamos consulte el catálogo de LuK • Per informazioni sul modello consultare il catalogo LuK

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*
Fax: +44 (0) 14 32 375 760
hfd-pm@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com
* Calls from within the UK 08457 001100

SCHAEFFLER AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK INA FAG

Subject to technical changes
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Issue Level 4- 20/02/2013